

高安屯垃圾焚烧有限公司生产安全事故应急 预案演练记录

单位名称：高安屯垃圾焚烧有限公司

预案名称	演习名称：盐酸间内盐酸泄漏 No: 2022年3月30日		
演练日期	2022年03月30日	演练用时	30分钟
演练地点	渗沥液盐酸间	演练类型	现场处置
组织单位	北京高安屯垃圾焚烧有限公司化学专业		
参与单位	北京高安屯垃圾焚烧有限公司运行 值与化学检修		
演练目的	确保操作人员可以根据情况判断原因，事故处理抓住要点		
参演人数	13	附：	

演习过程（内容）记录：

事故前运方：纳滤系统正常运行，盐酸加药计量泵正常运行。

事故现象：

时 分运行人员巡检时发现盐酸 1#盐酸加药泵出口阀门处有少量盐酸泄漏。

演习过程：

- 1、运行人员发现泄漏后，立即停止纳滤系统运行，并报告值长然后佩戴好防护用具对盐酸间区域进行隔离，人员站在上风口。
- 2、运行人员双人穿戴好防护用品进入现场查看情况并关闭阀门。
- 3、检修人员赶到并与运行人员沟通后，立即穿着防护用具进入现场查看情况。注意：进入现场必须是双人。
- 4、检修人员确定漏点后开始维修。
- 5、维修完毕后，用沙土清理泄漏的盐酸，并在清理完成后把防护用具整理

放好。

演练总结与效果评估:

此次演练达到了锻炼队伍,提高员工的应急防护能力,增强了在职工应急意识,起到了预防盐酸泄漏导致人员中毒、受伤事故突发事件的处理,对突发事件的应变能力有所提高,演练过程中,参演人员能够听从指挥,互相帮助,集体观念感得到了加强,各应急救援小组责任分工明确,相互配合协调基本到位,能按应急救援程序演练,达到了预期的效果。


总指挥签字:



发现问题:

发现在演练过程中,缺乏应急处置人员与应急管理人员之间的沟通,事故处置情况与处置命令的下达出现了沟通不畅,效果不是太好。

总指挥签字:



改进措施:

1. 进一步增强职工的应急意识,熟悉各种应急措施。
2. 加深员工对事故应急处置的了解,提高警惕。加强应急处置人员与应急管理人员在应急处置过程中的沟通,制定相应的应急流程,增强应急处置人员的指挥、协调、救援能力,在今后的实施中更加完善和规范。
3. 通过本次演练,要把演练方案和应急救援措施中不足的地方进行修正,使演练方案和应急措施更便于实际操作。

总指挥签字:

记录人

赵明友

记录时间

2022 年03月31日

生产安全事故应急预案演练参演人员签字表

单位名称:

预案名称及编号	参加演练人员签字		
组织人员	模拟演练人员 (包括录影、照像人员)	评价人员	观摩人员
胡明飞 李立军	赵x10x 王继锋 郭显亮	孙x 孙x	刘伟 李志勇 张伶 杨雪丽 齐世明
合计	13 人		

附：演习照片

